

**Car-Audio-
Eigenschaften:**

Damit das Display ordnungsgemäß funktioniert, müssen die werkseitigen Parksensoren ausgetauscht werden, Einbau beim VW-Service empfohlen - Codierung GATEWAY MQB/MIB erforderlich, für Fahrzeuge mit MIB MQB, nicht kompatibel mit Modellen mit Soundsystem (9VE,9VQ,8RU)

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:

0,106 kg